

Le Vair sous la dalle bétonnée de l'Esplanade :

Reportage Salvini Gilbert – Germain Daniel

Le propos de cette étude n'est pas de relater les inondations, de nombreux articles de Gunderic s'en sont chargés, mais de vous amener pour visiter les bas-fonds de la ville qui est bâtie sur l'eau car c'est dans ce fond de vallée ou passe le Vair rejoint par le ruisseau de Suriauville, que les eaux souterraines jaillissent à la faveur des failles dans la couche d'argile ou en se faulant entre les lits de roche et d'argile.

Le lit de la rivière n'est pas élevé, 2 mètres en moyenne de hauteur, ce qui nous obligeait de temps en temps à baisser la tête. Lors des crues l'eau monte jusqu'au plafond et parfois sort par les différents regards pour inonder la ville.



Hauteur limitée, parfois moins de deux mètres



Gaines en hauteur avec dépôts des inondations



Sol encombré par divers obstacles :

- Ceux arrachés par le torrent d'eau**
- Les fondations de l'hôtel particulier de Salabéry**
- Les pierres d'un ancien passage à gué**
- Les conduits des égouts en saillie**
- Les anciennes vannes**
- Etc...**



Les égouts obstruent le cours du Vair souterrain



Les anciennes vannes appelées aussi « chasses d'eau »

Les pavés du gué qui permettait de franchir le Vair



Les fondations de l'hôtel particulier de monsieur de Salabéry

L'eau continue d'arriver dans le Vair, certains aqueducs sont asséchés pour le moment...



Page suivante, l'une des sources la plus importante du Vair.



L'ancien lavoir



L'eau arrive en abondance



Captage de l'eau du Vair
par la société des eaux en 1900



**Imaginez l'eau qui déferle à l'intérieur
Sauve qui peut !**



**Rendez-vous pour
une prochaine étude
celle du ruisseau de
Suriauville**



**Ci-contre les marques des tûcherons
apparaissent sur les pierres du quai**

**Communication :
Cercle d'Études Locales de Contrexéville**